

株式会社〇〇〇〇〇 御中

点検報告書

機械名

△△△自動溶接機

型式番号 10000M

製造番号 10-0000

製造年月 2100年9月

点検日時 2200年4月1日

点検者 ××× ×××

いつもお世話になり、ありがとうございます。  
この度、△△△自動溶接機の点検をさせていただきましたので、  
点検結果をご報告させていただきます。  
機械を末永くご使用いただくための資料としてご活用いただければ幸いです。  
今後ともよろしく、お願いいたします。

- I. 搬送部点検不具合箇所
- II. 溶接部点検不具合箇所
- III. 供給部点検不具合箇所

〒719-1121  
岡山県総社市赤浜600((協)テクノパーク総社内)

CGAWA 有限 小川製作所  
会社

TEL 0866-93-3618(代)  
FAX 0866-93-3603

## I. 搬送部点検不具合箇所

### (1) 部品搬送部



※対象箇所の画像等が入ります

#### ① 搬送ユニット部 ショックアブソーバー

**現象:** ショックアブソーバのピストンロッドが動作しない

**原因:** ショックアブソーバー寿命と思われる

**対策:** ショックアブソーバーの交換



※対象箇所の画像等が入ります

#### ② 搬送部安全カバー

**現象:** PETカバー接着部が剥離している

**原因:** カバーの強度不足  
一つのカバーが大きすぎる

**対策:** カバーの強度を上げる  
カバーを分割化する  
カバーに補強を入れて修理する

#### ③

**現象:**

**原因:**

**対策:**

#### ④

**現象:**

**原因:**

**対策:**

#### ⑤

**現象:**

**原因:**

**対策:**